

ZTE Blade L5 Plus


Hardreset durchführen

1. Schalte, wenn noch nicht geschehen, das Handy komplett aus.

2. Halte nun die **Volume Up** und den **Power Button** gleichzeitig gedrückt, bis das ZTE Logo erscheint. Dann kannst du die Tasten los lassen.


3. Sobald das Android Männchen erscheint, halte **Volume Up** und den **Power Button** kurz gedrückt.

4. Wähle **Wipe Data**/**Factory Reset** mit den Volume Tasten und bestätige mit dem Power Button.



5. Wähle **YES**

delete all user data aus und bestätige wieder mit dem Power Button.



6. Wenn das Wiederherstellungsmodus-Menü erneut auf dem Bildschirm erscheint, wähle die Option **reboot system now**.



7. Das Handy wird nun zurückgesetzt und startet anschließend neu. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern und ist völlig normal.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.