

Topfield SRP-2401CI+

Problem Anzeige "Run" beheben

Wenn der Topfield Receiver nur bis "RUN" bootet, wurde der Launcher geändert.
Dies ist die Benutzeroberfläsche des Receivers.

1. Rufe **Einstellungen** auf und ändere die Sprache ggf. erst in Deutsch um, falls die noch auf Englisch eingestellt ist.

2. Dann **Apps** anwählen und den Reiter **ALLE** auswählen.

3. Nun bis zur App **Übersicht** (die heißt wirklich so) scrollen und die App auswählen.

4. Dann den Button **Standardeinstellungen zurücksetzen** auswählen und **Beenden erzwingen** wählen und im Sicherheitsdialog mit **OK** bestätigen.

5. Jetzt **zweimal Exit drücken** und es erscheint **Aktion durchführen mit**.
   Dort den **TF_Launcher** auswählen und dann noch **immer** aktivieren.

Wenn irgendwann mal wieder die Abfrage "Aktion durchführen mit" erscheinen sollte und der TE_Launcher eine Option ist, dann immer diesen auswählen und mit "immer" bestätigen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.