



CUBOT Quest Lite

Kamera Cache leeren

1. Öffne die **Einstellungen** und tippe auf **Apps & Benachrichtigungen**.




2. Lasse dir alle Apps anzeigen und wähle deine **Kamera-App** aus.



3. Tippe hier auf **Speicher**.



4. Drücke auf **CACHE LEEREN**. Starte anschließend dein Handy neu.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.