



Technaxx TX-HR6

Tracker aufladen

1. Halte das Band an der rechten Seite fest und drücke den Tracker von der Rückseite heraus.



2. Verbinde nun den Tracker mit einem USB-Anschluss und laden ihn auf.



Bedienungsanleitung24.de

ACHTUNG! Nur eine Seite hat die goldenen Kontakte zum Aufladen. Die anderes Seite ist komplett schwarz und hat keine Funktion.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.