

Denver BFH-155

Tracker aufladen

1. Der Ladekontakt befindet sich oben an der Trackereinheit.



2. Löse die Trackereinheit aus dem Silikonarmband.

   Löse das Armband erst unten am Track und ziehe dann die Einheit heraus.



3. Der Ladekontakt ist an den goldenen Kontakten zu erkennen.



4. Schließe die Trackereinheit an ein USB-Anschluss an oder verwende einen Adapter für die Steckdose: USB Netzteil



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.