JLab Go Air

Reset-Kopfhörer zurücksetzen

Problembeschreibung: Verbindungsfehler oder Ohrhörer verbinden sich nicht miteinander.

Führe die nachstehenden Schritte aus:

1. Lasse die Ohrhörer in der Ladebox und lösche die „JLab GO Air“ aus den Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes (Handy, Tablet, PC etc).

2. Tippe 7x schnell auf einen Ohrhörer in der Ladebox.
   Der Ohrhörer blinkt 3x.

3. Tippe nun 7x schnell auf den anderen Ohrhörer in der Ladebox.
   Der Ohrhörer blinkt 3x.

4. Beide Ohrhörer jetzt aus der Ladebox nehmen.

5. Ein Ohrhörer leuchtet nun konstant weiß und der andere blinkt blau/weiß, was anzeigt, dass er bereit zum Koppeln ist.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.