

TECLAST M50

USB-Debugging aktivieren

USB-Debugging ist eine Entwicklerfunktion in Android, die es ermöglicht, das Gerät über eine USB-Verbindung mit einem PC zu verbinden und auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.

So funktioniert die Aktivierung:

1. Öffne die **Einstellungen** App auf deinem Gerät.

2. **Über das Telefon**
   Scrolle nach unten und tippe auf „Über das Telefon“ oder „Über das Gerät“.

3. **Build-Nummer**
   Scrolle herunter, bis du die „Build-Nummer“ siehst. Tippe ***sieben Mal hintereinander auf die Build-Nummer***, bis eine Meldung erscheint, dass du jetzt Entwickler bist.

In manchen Fällen musst du deinen Sperrcode oder dein Muster eingeben.

4. **Entwickleroptionen aktivieren**
   Gehe zurück ins Hauptmenü der Einstellungen. Dort ist jetzt der neue Menüpunkt „Entwickleroptionen“ zu sehen. Tippe darauf.

5. **USB-Debugging einschalten**
   In den Entwickleroptionen findest du die Option „USB-Debugging“. Schalte diese ein, indem du den Schalter umlegst. Bestätige die Sicherheitsabfrage.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.