

Navimow i105E

Drehregler für Schnitthöhe blockiert - Ursachen und Lösung

Beim Navimow i105E wird die Schnitthöhe über einen Drehregler oben am Gerät eingestellt. Wenn sich dieser nicht mehr drehen lässt, liegt fast immer ein mechanisches Problem vor.

Mögliche Ursachen

- Schmutz oder Grasreste im Verstellmechanismus
- Regler blockiert durch Verklebung oder Feuchtigkeit
- mechanische Verkantung im Inneren
- Defekt am Einstellmechanismus

1. **Gerät ausschalten**
   Mähroboter komplett ausschalten.

2. **Regler prüfen**
   Vorsichtig versuchen, den Drehregler zu bewegen - nicht mit Gewalt drehen.

3. **Bereich reinigen**
   - Rund um den Drehregler gründlich reinigen
   - Grasreste, Erde oder Ablagerungen entfernen

4. **Leicht lösen**
   Den Regler leicht hin- und herbewegen. Dabei **vorsichtig** Druck ausüben

5. **Funktion testen**
   Nach der Reinigung erneut versuchen, die Höhe zu verstellen.

Wenn sich das Rad gar nicht mehr bewegen lässt, liegt wahrscheinlich ein Defekt im Mechanismus vor. In diesem Fall sollte das Gerät überprüft oder repariert werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.