

ZTE Blade L5 Plus

Hardreset durchführen

- 1. Schalte, wenn noch nicht geschehen, das Handy komplett aus.
- 2. Halte nun die **Volume Up** und den **Power Button** gleichzeitig gedrückt, bis das ZTE Logo erscheint. Dann kannst du die Tasten los lassen.
- 3. Sobald das Android Männchen erscheint, halte Volume Up und den Power Button kurz gedrückt.
- 4. Wähle Wipe Data/Factory Reset mit den Volume Tasten und bestätige mit dem Power Button.



5. Wähle **YES**

delete all user data aus und bestätige wieder mit dem Power Button.

Android system recovery <3e>
Confirm wipe of all user data? THIS CAN NOT BE UNDONE.
No
No Vec delete all user data
No
No
No

6. Wenn das Wiederherstellungsmodus-Menü erneut auf dem Bildschirm erscheint, wähle die Option **reboot system now**.



7. Das Handy wird nun zurückgesetzt und startet anschließend neu. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern und ist völlig normal.