



yeedi vac max

Zweite Etage reinigen (wenn Mehrkarten nicht unterstützt wird)

Wenn keine Mehrkartenfunktion vorhanden ist:

1. Roboter nach oben tragen
2. Oben auf den Boden stellen, Auto-Reinigung starten.
3. Er fährt ohne gespeicherte Karte; Raumauswahl/No-Go-Zonen sind dann nicht verfügbar.
4. Nach Ende zurücktragen und unten wieder auf die Dockingstation setzen.

5. Wenn du Zonen brauchst:

- **Variante 1 (temporär):** Karte oben neu erstellen → oben mit Zonen arbeiten; danach für unten wieder neu kartieren (umständlich).
- **Variante 2 (physisch):** Türen schließen, Teppichkanten/gefährliche Bereiche physisch absperren (z. B. Hindernis davor).