

# Hard Reset HOMTOM HT50


1. Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Smartphone auszuschalten.



2. Drücken und halten Sie im zweiten Schritt die Lauter- und Power-Tasten für ein paar Sekunden.



3. Lassen Sie die Tasten los, wenn der **Boot Modus** erscheint.



4. Wählen Sie hier "Recovery". Verwenden sie die Lauter-Taste zum Navigieren und die Leiser-Taste zum Bestätigen.

5. Drücken Sie die Lauter- und Power-Taste, wenn Sie den Android Roboter sehen.



6. Wählen Sie nun "wipe data/factory reset" . Verwende die Lautstärke-Tasten zum Navigieren und die Power-Taste zum Bestätigen.

```
Android system recovery <3e>

Volume up/down to move highlight;
power button to select.

reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
```

7. Dann wählen Sie "yes" und drücken die Power-Taste zum Bestätigen.

```
Android system recovery <3e>

Confirm wipe of all user data?
THIS CAN NOT BE UNDONE.

No
No
No
No
No
No
No
Yes -- delete all user data
No
No
No
```

8. Nun bestätige noch "reboot system now" mit der Power-Taste.

```
Android system recovery <3e>

Volume up/down to move highlight;
power button to select.

reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
```

Das System wird nun zurück gesetzt und neu gestartet. Dies kann eine Weile dauern.