




ZTE Blade L5 Plus


Hardreset durchführen

1. Schalte, wenn noch nicht geschehen, das Handy komplett aus.
2. Halte nun die **Volume Up** und den **Power Button** gleichzeitig gedrückt, bis das ZTE Logo erscheint. Dann kannst du die Tasten los lassen.
3. Sobald das Android Männchen erscheint, halte **Volume Up** und den **Power Button** kurz gedrückt.
4. Wähle **Wipe Data/Factory Reset** mit den Volume Tasten und bestätige mit dem Power Button.



5. Wähle **YES**
-

delete all user data aus und bestätige wieder mit dem Power Button.



6. Wenn das Wiederherstellungsmodus-Menü erneut auf dem Bildschirm erscheint, wähle die Option **reboot system now**.



7. Das Handy wird nun zurückgesetzt und startet anschließend neu. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern und ist völlig normal.