





CUBOT Quest Lite

Kamera Cache leeren


1. Öffne die **Einstellungen** und tippe auf **Apps & Benachrichtigungen**.



2. Lasse dir alle Apps anzeigen und wähle deine **Kamera-App** aus.



3. Tippe hier auf **Speicher**.



4. Drücke auf **CACHE LEEREN**. Starte anschließend dein Handy neu.

