



AVM FRITZ!Box 5590 Fiber

Meldung: Keine Ressource - Internetrufnummer (VoIP) manuell einrichten

Die Meldung "keine Ressource" weist darauf hin, dass ein Telefon an der FRITZ!Box erkannt wird, aber keine funktionsfähige Rufnummer hinterlegt ist. Da über Glasfaserleitung kein herkömmliches Festnetzsignal übertragen wird, musst die Internetrufnummer (VoIP) manuell in der FRITZ!Box eingerichtet werden.

1. Öffne im Browser **fritz.box** und melde dich an.
2. Geh zu **Telefonie → Eigene Rufnummern → Neue Rufnummer**.
3. Wähle **Telekom** als Anbieter (bzw. deinen Anbieter).
4. Trage die Zugangsdaten ein, die du vom Anbieter für die Internettelefonie erhalten hast (Benutzername, Passwort, Rufnummer).
5. Nach dem Speichern überprüft die FRITZ!Box die Verbindung – der Status sollte **aktiv** anzeigen.
6. Unter **Telefonie → Telefoniegeräte** das Handgerät auswählen und dieser Rufnummer zuordnen.